





11-1 Weldment






11-2 Weldment (New Solid)



Single solid



Make component



- Use multiple parts as the configuration of the assembly.
- Use 「Make Component」 to create the Assembly and export these bodies to a new Part file.



配置





序	頁	作品	版權標章	作者/來源
1	1			臺灣大學機械系/徐冠倫 熔焊接件工程圖 本作品由徐冠倫授權使用，本中心無再授權他人使用之權利，如需使用，請另行向權利人取得授權。
2	2			臺灣大學機械系/徐冠倫 熔焊接件_新增實體 本作品由徐冠倫授權使用，本中心無再授權他人使用之權利，如需使用，請另行向權利人取得授權。
3	2			臺灣大學機械系/徐冠倫 單一實體 本作品由徐冠倫授權使用，本中心無再授權他人使用之權利，如需使用，請另行向權利人取得授權。
4	2			臺灣大學機械系/徐冠倫 從實體本體製作元件 本作品由徐冠倫授權使用，本中心無再授權他人使用之權利，如需使用，請另行向權利人取得授權。

